

## REGISTRO ORDINANZE EDILIZIE ANNO 2017

<b>Codice Ordinanza</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Intestatario</b>	<b>Tipologia Opera</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Organismo accertatore</b>
1/2017	Sospensione lavori	F.B.; C.M., C.G.	Sospensione Lavori	Via Appia Marina di Minturno	Coamndo P.L. e U.T.
2/2017	Pavimentazione in cemento	L.S.	Priva di Titolo	Via Appia Marina di Minturno	Comando P.L.
3/2017	Lavori alla copertura seguito verbale 4/2016.	A.F.	Guaina isolante su copertura priva di titolo già oggetto di accertamento	Via Petrosi Scauri Di Minturno	Camado P.L.
4/2017	Completamento opere.	M.T.	Opere eseguite su immobile privo di titolo	Via Olivello Scauri Di Minturno	Comando CC. Di Scauri e U.T.
10/2017	Manufatti privi di titolo	F.B.; C.M., C.G.	Manufatti S.n.r. privi di titolo	Via Appia Marina di Minturno	Coamndo P.L. e U.T.
11/2017	Opere in diffimità SCIA n.5917/2015	P.G.	Installazione cartellone Pubblicitario	Via Appia Marina di Minturno	Comando P.L. e U.T.
18/2017	Opere in diffimità DIA del 06/05/2010	F.M. e F. T.	Soprelevazione dell'intero piano secondo	Via Monte San Luca Tremensuoli di Minturno	Comado P.L. e U.T.
19/2017	Revoca ordinana 27/2012	L.V. F.	Realizzazione immobile in diffimità P.di C. N. 62/2003.	Via Dia Minturno	P.della R.
20/2017	Opere difformi e in violazione P.di C. n° 62/2003	L.V.C.M.	Realizzazione immobile in diffimità P.di C. N. 62/2003.	Via Dia Minturno	P.della R.

27/2017	Difformità P.diC. N° 39/2015	S.A.T. e M.R.	Difformità al P.di C. n° 39/2015	Via Monte D'Oro Scauri	Comando P.L. e U.T.
28/2017	Revoca ordoinanza n°11/2017	P.G.	Installazione cartellone Pubblicitario	Via Appia Marina di Minturno	U.T.C.
29/2017	Opere in difformità SCIA n.5917/2015	D.N.	Installazione cartellone Pubblicitario	Via Appia Marina di Minturno	U.T.C.
35/2017	Opere in difformità DIA del 04/05/2015	B.A.	Lavori in difformità alla DIA prot. 9917/2015.	Via Festarola Tremensuoli di Minturno	Camado CC. Di Scauri e U.T.
36/2017	Opere in difformità DIA del 04/08/2015	B.A.	Lavori in difformità alla DIA prot. 17288/2017 .	Via Festarola Tremensuoli di Minturno	Camado CC. Di Scauri e U.T.
37/2017	Manufatto abusivo	P.M.	Manufatto privo di titolo abilitativo	Loc. Tufo di Minturno	Camado CC. Di Minturno e U.T.